



## Prüf- und Meßgeräte



**Temperaturmeßstab GT1**  
Art.-Nr. 102056



**Probeentnahmestecker**



**Feuchtraumthermostat**  
Art.-Nr. 101236



**Hygrostat**  
Art.-Nr. 101237

	Art.-Nr.	EURO
<b>U-Rohr-Manometer</b> , zur Messung des Luftdrucks, 0-300 mm WS, mit Kunststoffschlauch	102035	<b>29,00</b>
<b>Einsteckthermometer</b> , am Handgriff abzulesen, nicht veränderbare Längen	1,00 m 2,00 m	102041 102042
<b>Temperaturmeßstab GT1</b> , digital		
- große LCD-Anzeige		
- robuster Stab, Länge 1,5 m	102056	105,00
- Meßbereich -10 bis 70°C, Genauigkeit +/- 1°C		
- GT 1-3, Länge 2,80 m (Achtung, hohe Versandkosten!)	102156	<b>165,00</b>
<b>Meßstutzen</b> , verzinkt mit Verschlusskappe, für Rund- und Vierecksilos einsetzbar	102053	<b>a.A.</b>
<b>Probeentnahmestecker</b> mit seitlich drehbarer Klappe / Kahnstecher zur gezielten Probennahme für ca. 50 g Getreide einschließlich Stab		
- 1,50 m bis 3,0 m ausziehbar	102057	<b>a.A.</b>
- 2,00 m bis 4,0 m ausziehbar	102058	<b>a.A.</b>
- 2,50 m bis 5,0 m ausziehbar	102059	<b>a.A.</b>
- 3,00 m bis 6,0 m ausziehbar	102060	<b>a.A.</b>
<b>Kahnstecher</b> (lose) für ca. 50 g Getreide	102052	<b>a. A.</b>
<b>Feuchtraumthermostat</b> zur Temperaturüberwachung und Steuerung der Belüftungsgebläse. Nur in Verbindung mit automatischen Schaltkästen einzusetzen*	101236	<b>a. A.</b>
<b>Hygrostat</b> zur Luftfeuchteüberwachung und Steuerung der Belüftungsgebläse. Nur in Verbindung mit automatischen Schaltkästen einzusetzen*	101237	<b>a. A.</b>
<b>Hygrometer, elektronisch</b> , Typ D 211 Anzeigegerät mit Schaltrelais, einstellbar von 20 - 80 % rel. Feuchte	100380	<b>a. A.</b>
<b>Feuchtigkeitsfühler DOL 114 (DOL 14 ist nicht mehr lieferbar)</b>	102055	<b>219,00</b>
Schaffthermometer für Dächersatztrockner		<b>a. A.</b>